



18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

zalepit a ovázat nití a znoú zalepit.

NOSNÍK I.

NOSNÍK II.

smrk 3 x 5 (spruce or pine 3x5)

žebro č 1 rozříznout na 3 díly - pouzdra pro spojky k křídla jsou průběžná až k žebří č 2

žebro č 2

ovázat nití a dobře zalepit.

ovázat nití a dobře zalepit.

příložka - b 1,5 tvar dle obrysu žebra č 0 a 1e o 1,5mm méně.

př. 1

12,6

44,5

44,5

4

4

