



ŽEBRO 18 - (2 KUSY)




ŽEBRO 19 - (2 KUSY)




ŽEBRO 17 - (2 KUSY)




SPUJ KŘÍDEL - PŘEKL. 5mm (NEB 5x1mm)
PRO NOSNÍK I




SPUJ KŘÍDEL - PŘEKL. 3mm (NEB 3x1mm)
PRO NOSNÍK II




ŽEBRO 14 - (28 KUSY)




ŽEBRO 15 - (2 KUSY)



ŽEBRO 16 - (2 KUSY)





ŽEBRO 0 (2 KUSY)



ŘEZ C-D (NOSNÍK II)



ŘEZ A-B (NOSNÍK I)



NAHÁZNĚT PÍLKOU, ZNOVU SLEPIT
A JINĚD OHNOUT DLE TVARU,
PAK PROVISOVNĚ OHOTAT NITÍ,
PO ZASCHNUTÍ SRAZIT HRANU

KŘÍDLO VÝKONNĚHO VĚTRONĚ
> ORLÍK <

NĚRITKO 14
VYDAKATEL: MĀŠE VOUSNO & PRAHA
Kč. 11.11.1957
Rada
Děje